

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о назначении административного наказания

Томская область, ЗАТО Северск
г. Северск

19 декабря 2017 года

Мировой судья судебного участка № 2 Северского судебного района Томской области
Прокопьев П.В.,

рассмотрев материал, представленный ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России», о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, в отношении **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ-9»**, ИНН 7024028262, КПП 702401001, ОГРН 1087024000821, зарегистрированного по адресу: ул. Ленина, д. 104 Б, в г. Северске ЗАТО Северск Томской области,

УСТАНОВИЛ:

02 октября 2017 года Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-Эксплуатационное управление – 9» (далее по тексту – ООО «ЖЭУ-9») зарегистрированное по адресу: ул. Ленина, д. 104 Б, в г. Северске ЗАТО Северск Томской области, не выполнило в срок до 01.10.2017, предписание государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору № 382/1/1-61, от 12.10.2011 а именно: п. 1 предписания от 12.10.2011 – не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости не менее чем EI30 или противопожарными преградами части здания различных классов функциональной пожарной опасности: помещения электрощитовой и общего коридора 4-го подъезда многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 92; п. 2 предписания от 12.10.2011 – не выполнено покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 9-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 92 из материалов с показателями пожарной опасности не более чем B2, RP2, ДЗ, Т2 по СНиП 21-01-97*; п. 3 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 5, 6 подъездов с 1-го по 9-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 92 не выполнена из негорючих материалов; п. 5 предписания от 12.10.2011 – не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости не менее чем EI30 или противопожарными преградами части здания различных классов функциональной пожарной опасности: помещения электрощитовой и общего коридора 4-го подъезда многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 94; п. 8 предписания от 12.10.2011 – не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости не менее чем EI30 или противопожарными преградами части здания различных классов функциональной пожарной опасности: помещения электрощитовой и общего коридора 4-го подъезда многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 102; п. 9 предписания от 12.10.2011 – не выполнено покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 9-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 102 из материалов с показателями пожарной опасности не более чем B2, RP2, ДЗ, Т2 по СНиП 21-01-97; п.10 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 1, 2, 3, 4 подъездов с 1-го по 9-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 102 не выполнена из негорючих материалов; п. 11 предписания от 12.10.2011 – не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости не менее чем EI30 или противопожарными преградами части здания различных классов функциональной пожарной опасности: помещения электрощитовой и общего коридора (3 электрощитовых) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 108; п. 12 предписания от 12.10.2011 – не выполнено покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 подъездов с 1-го по 9-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 108 из материалов с

показателями пожарной опасности не более чем В2, РП2, ДЗ, Т2 по СНиП 21-01-97*; п. 13 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 5, 8 подъездов с 1-го по 9-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 108 не выполнена из негорючих материалов; п. 14 предписания от 12.10.2011 – не выполнено покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Курчатова, 6 из материалов с показателями пожарной опасности не более чем В2, РП2, ДЗ, Т2 по СНиП 21-01-97; п. 17 предписания от 12.10.2011 – не выполнено покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 1а из материалов с показателями пожарной опасности не более чем В2, РП2, ДЗ, Т2 по СНиП 21-01-97*; п. 18 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 2, 16 подъездов с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 1 а не выполнена из негорючих материалов; п. 20 предписания от 12.10.2011 – не выполнено покрытие пола в лестничных клетках 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 13 из материалов с показателями пожарной опасности не более чем В2, РП2, ДЗ, Т2 по СНиП 21-01-97; п. 21 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 7, 10, 11 подъездов с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 13 не выполнена из негорючих материалов; п. 26 предписания от 12.10.2011 – не выполнено покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, подъездов с 1-го по 9-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, 108 из материалов с показателями пожарной опасности не более чем В2, РП2, ДЗ, Т2 по СНиП 21-01-97*; п. 28 предписания от 12.10.2011 – не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости не менее чем EI30 или противопожарными преградами части здания различных классов функциональной пожарной опасности: помещения электрощитовой и общего коридора 4-го подъезда многоквартирного дома по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, 108; п. 32 предписания от 12.10.2011 – не выполнено покрытие пола в лестничных клетках 1, 2 подъездов с 1-го по 9-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 11 из материалов с показателями пожарной опасности не более чем В2, РП2, ДЗ, Т2 по СНиП 21-01-97*; п. 33 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 3, 4 подъездов с 1-го по 9-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 11 не выполнена из негорючих материалов; п. 34 предписания от 12.10.2011 – не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости не менее чем EI30 или противопожарными преградами части здания различных классов функциональной пожарной опасности: помещения электрощитовой и общего коридора 4-го подъезда многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 11; п. 35 предписания от 12.10.2011 – не выполнено покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 104 из материалов с показателями пожарной опасности не более чем В2, РП2, ДЗ, Т2 по СНиП 21-01-97; п. 36 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 2, 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 104 не выполнена из негорючих материалов; п. 37 предписания от 12.10.2011 – не выполнено покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 106 из материалов с показателями пожарной опасности не более чем В2, РП2, ДЗ, Т2 по СНиП 21-01-97*; п. 38 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 6 подъезда с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 106 не выполнена из негорючих материалов; п. 39 предписания от 12.10.2011 – не выполнено покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 1 из материалов с показателями пожарной опасности не более чем В2, РП2, ДЗ, Т2 по СНиП 21-01-97; п. 40 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 3 подъезда с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, Солнечная, 1 не выполнена из негорючих материалов; п. 41 предписания от 12.10.2011 – не выполнено покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу:

г. Северск, ул. Солнечная, 3 из материалов с показателями пожарной опасности не более чем В2, РП2, ДЗ, Т2 по СНиП 21-01-97; п. 43 предписания от 12.10.2011 – не выполнено покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 5 из материалов с показателями пожарной опасности не более чем В2, РП2, ДЗ, Т2 по СНиП 21-01-97; п. 44 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 6 подъезда с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 5 не выполнена из негорючих материалов; п. 45 предписания от 12.10.2011 – не выполнено покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 7 из материалов с показателями пожарной опасности не более чем В2, РП2, ДЗ, Т2 по СНиП 21-01-97*; п. 46 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 1, 2, 3 подъездов с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 7 не выполнена из негорючих материалов; п. 47 предписания от 12.10.2011 – не выполнено покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 7 а из материалов с показателями пожарной опасности не более чем В2, РП2, ДЗ, Т2 по СНиП 21-01-97*; п. 50 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 1, 2, 5 подъездов с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, 98 не выполнена из негорючих материалов; п. 52 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, 106 не выполнена из негорючих материалов; п. 53 предписания от 12.10.2011 – не выполнено покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Курчатова, 8 из материалов с показателями пожарной опасности не более чем В2, РП2, ДЗ, Т2 по СНиП 21-01-97; п. 54 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 1, 2, 5 подъездов с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Курчатова, 8 не выполнена из негорючих материалов; п. 55 предписания от 12.10.2011 – не выполнено покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Курчатова, 18 из материалов с показателями пожарной опасности не более чем В2, РП2, ДЗ, Т2 по СНиП 21-01-97*; п. 56 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 1, 2 подъездов с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Курчатова, 18 не выполнена из негорючих материалов; п. 57 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 3, 5 подъездов с 1-го по 9-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 96 не выполнена из негорючих материалов; п. 58 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничной площадки на путях эвакуации 4 подъезда с 1-го по 9-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 98 не выполнена из негорючих материалов; п. 60 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 2, 3 подъездов с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 110 не выполнена из негорючих материалов, совершив тем самым совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Законный представитель юридического лица ООО «ЖЭУ-9» Левченко О.В. в суд не явился, о месте и времени судебного заседания был извещен надлежащим образом, представил заявление, в котором просил дело рассмотреть в его отсутствие, при назначении наказания просил учесть, что вину признает, в содеянном раскаивается.

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, мировой судья считает возможным рассмотреть дело в отсутствие законного представителя юридического лица.

Изучив материалы дела, судья считает, что факт совершения ООО «ЖЭУ-9», предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, установлен и подтверждается совокупностью доказательств:

- протоколом об административном правонарушении № 78 от 10.11.2017 согласно которому 02.10.2017 ООО «ЖЭУ-9», зарегистрированное по адресу: ул. Ленина, д. 104 Б, в г. Северске ЗАТО Северск Томской области, не выполнило в срок до 01.10.2017, предписание

государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору № 382/1/1-61, от 12.10.2011 а именно: п. 1 предписания от 12.10.2011 – не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости не менее чем EI30 или противопожарными преградами части здания различных классов функциональной пожарной опасности: помещения электрощитовой и общего коридора 4-го подъезда многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 92; п. 2 предписания от 12.10.2011 – не выполнено покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 9-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 92 из материалов с показателями пожарной опасности не более чем В2, РП2, ДЗ, Т2 по СНиП 21-01-97*; п. 3 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 5, 6 подъездов с 1-го по 9-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 92 не выполнена из негорючих материалов; п. 5 предписания от 12.10.2011 – не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости не менее чем EI30 или противопожарными преградами части здания различных классов функциональной пожарной опасности: помещения электрощитовой и общего коридора 4-го подъезда многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 94; п. 8 предписания от 12.10.2011 – не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости не менее чем EI30 или противопожарными преградами части здания различных классов функциональной пожарной опасности: помещения электрощитовой и общего коридора 4-го подъезда многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 102; п. 9 предписания от 12.10.2011 – не выполнено покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 9-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 102 из материалов с показателями пожарной опасности не более чем В2, РП2, ДЗ, Т2 по СНиП 21-01-97; п.10 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 1, 2, 3, 4 подъездов с 1-го по 9-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 102 не выполнена из негорючих материалов; п. 11 предписания от 12.10.2011 – не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости не менее чем EI30 или противопожарными преградами части здания различных классов функциональной пожарной опасности: помещения электрощитовой и общего коридора (3 электрощитовых) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 108; п. 12 предписания от 12.10.2011 – не выполнено покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 подъездов с 1-го по 9-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 108 из материалов с показателями пожарной опасности не более чем В2, РП2, ДЗ, Т2 по СНиП 21-01-97*; п. 13 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 5, 8 подъездов с 1-го по 9-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 108 не выполнена из негорючих материалов; п. 14 предписания от 12.10.2011 – не выполнено покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Курчатова, 6 из материалов с показателями пожарной опасности не более чем В2, РП2, ДЗ, Т2 по СНиП 21-01-97; п. 17 предписания от 12.10.2011 – не выполнено покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 1а из материалов с показателями пожарной опасности не более чем В2, РП2, ДЗ, Т2 по СНиП 21-01-97*; п. 18 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 2, 16 подъездов с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 1 а не выполнена из негорючих материалов; п. 20 предписания от 12.10.2011 – не выполнено покрытие пола в лестничных клетках 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 13 из материалов с показателями пожарной опасности не более чем В2, РП2, ДЗ, Т2 по СНиП 21-01-97; п. 21 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 7, 10, 11 подъездов с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 13 не выполнена из негорючих материалов; п. 26 предписания от 12.10.2011 – не выполнено покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, подъездов с 1-го по 9-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, 108 из материалов с показателями пожарной опасности не более чем В2, РП2, ДЗ, Т2 по СНиП 21-01-97*; п. 28 предписания от 12.10.2011 – не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости не менее чем EI30 или

[illegible]

материалов с показателями пожарной опасности не более чем В2, РП2, Д3, Т2 по СНиП 21-01-97*; п. 54 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 1, 2, подъездов с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Курчатова, 8 выполнена из негорючих материалов; п. 55 предписания от 12.10.2011 – не выполнено покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Курчатова, 18 из материалов с показателями пожарной опасности не более чем В2, РП2, Д3, Т2 по СНиП 21-01-97*; п. 56 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 1, 2 подъездов с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Курчатова, 18 не выполнена из негорючих материалов; п. 57 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 3, 5 подъездов с 1-го по 9-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 96 не выполнена из негорючих материалов; п. 58 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничной площадки на путях эвакуации 4 подъезда с 1-го по 9-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 98 не выполнена из негорючих материалов; п. 60 предписания от 12.10.2011 – отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 2, 3 подъездов с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 110 не выполнена из негорючих материалов, совершив тем самым нарушение административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- копией предписания от 12.11.2011 № 382/1/1-61 в котором установлен срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности 01.10.2017;

- копией распоряжения от 10.10.2017 № 126 о проведении проверки в отношении ООО «ЖЭУ-9»;

- копией Устава в отношении ООО «ЖЭУ-9»;

- копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЖЭУ-9»;

- копией акта проверки от 10.11.2017 № 126 в отношении ООО «ЖЭУ-9»;

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЖЭУ-9» от 10.10.2017;

- копией приказа о приеме работника на работу № 123 лс от 15.09.08 в отношении Левченко О.В.;

- копией ответа ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» Отдел ФГПН о переносе сроков на 01.10.2017;

- копией договора управления многоквартирным домом №9/2 от 01.01.2011, заключенным между собственниками помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Солнечная, д. 11, г. Северск ЗАТО Северск Томской области и ООО «ЖЭУ-9»;

- копией договора управления многоквартирным домом №9/3 от 01.01.2011, заключенным между собственниками помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Солнечная, д. 3, г. Северск ЗАТО Северск Томской области и ООО «ЖЭУ-9»;

- копией договора управления многоквартирным домом №9/4 от 01.01.2011 заключенным между собственниками помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Солнечная, д. 7, г. Северск ЗАТО Северск Томской области и ООО «ЖЭУ-9»;

- копией договора управления многоквартирным домом №9/6 от 01.01.2011, заключенным между собственниками помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: пр. Коммунистический, д. 98, г. Северск ЗАТО Северск Томской области и ООО «ЖЭУ-9»;

- копией договора управления многоквартирным домом №9/7 от 01.02.2011, заключенным между собственниками помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 96, г. Северск ЗАТО Северск Томской области и ООО «ЖЭУ-9»;

- копией договора управления многоквартирным домом №9/8 от 01.02.2011, заключенным между собственниками помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 98, г. Северск ЗАТО Северск Томской области и ООО «ЖЭУ-9»;

- копией договора управления многоквартирным домом №9/10 от 01.02.2011, заключенным между собственниками помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 106, г. Северск ЗАТО Северск Томской области и ООО «ЖЭУ-9»;

4
- копией договора управления многоквартирным домом №9/12 от 01.02.2011, заключенным между собственниками помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Солнечная, д. 1 а, г. Северск ЗАТО Северск Томской области и ООО «ЖЭУ-9»;

- копией договора управления многоквартирным домом №9/13 от 01.02.2011, заключенным между собственниками помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Солнечная, д. 6, г. Северск ЗАТО Северск Томской области и ООО «ЖЭУ-9»;

- копией договора управления многоквартирным домом №9/14 от 01.02.2011, заключенным между собственниками помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Солнечная, д. 7 а, г. Северск ЗАТО Северск Томской области и ООО «ЖЭУ-9»;

- копией договора управления многоквартирным домом №9/15 от 01.02.2011, заключенным между собственниками помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Солнечная, д. 13, г. Северск ЗАТО Северск Томской области и ООО «ЖЭУ-9»;

- копией договора управления многоквартирным домом №9/16 от 01.02.2011, заключенным между собственниками помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: пр. Коммунистический, д. 108, г. Северск ЗАТО Северск Томской области и ООО «ЖЭУ-9»;

- копией договора управления многоквартирным домом №9/17 от 01.02.2011, заключенным между собственниками помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Курчатова, д. 6, г. Северск ЗАТО Северск Томской области и ООО «ЖЭУ-9»;

- копией договора управления многоквартирным домом №9/18 от 01.02.2011, заключенным между собственниками помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Курчатова, д. 8, г. Северск ЗАТО Северск Томской области и ООО «ЖЭУ-9»;

- копией договора управления многоквартирным домом №9/19 от 01.02.2011, заключенным между собственниками помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 92, г. Северск ЗАТО Северск Томской области и ООО «ЖЭУ-9»;

- копией договора управления многоквартирным домом №9/20 от 01.02.2011, заключенным между собственниками помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 102, г. Северск ЗАТО Северск Томской области и ООО «ЖЭУ-9»;

- копией договора управления многоквартирным домом №9/21 от 01.02.2011, заключенным между собственниками помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 104, г. Северск ЗАТО Северск Томской области и ООО «ЖЭУ-9»;

- копией договора управления многоквартирным домом №9/22 от 01.02.2011, заключенным между собственниками помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 110, г. Северск ЗАТО Северск Томской области и ООО «ЖЭУ-9»;

- копией договора управления многоквартирным домом №9/23 от 01.02.2011, заключенным между собственниками помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Солнечная, д. 8, г. Северск ЗАТО Северск Томской области и ООО «ЖЭУ-9»;

- копией договора управления многоквартирным домом №9/25 от 01.02.2011, заключенным между собственниками помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: пр. Коммунистический, д. 106, г. Северск ЗАТО Северск Томской области и ООО «ЖЭУ-9»;

- копией договора управления многоквартирным домом №9/26 от 01.02.2011, заключенным между собственниками помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 108, г. Северск ЗАТО Северск Томской области и ООО «ЖЭУ-9»;

- копией договора управления многоквартирным домом №9/02 от 01.10.2015, заключенным между собственниками помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Курчатова, д. 18, г. Северск ЗАТО Северск Томской области и ООО «ЖЭУ-9»;

- копией договора управления многоквартирным домом №9/38 от 01.02.2015, заключенным между собственниками помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 94, г. Северск ЗАТО Северск Томской области и ООО «ЖЭУ-9».

В силу ст. 26.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

В соответствии со ст. 26.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Имеющийся в материалах дела протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным должностным лицом, все сведения, необходимые для правильного разрешения дела, в протоколе отражены. Каких-либо нарушений, влекущих признание данного протокола недопустимым доказательством, при его оформлении допущено не было.

Анализируя вышеназванные доказательства в их совокупности друг с другом, судья приходит к выводу о том, что они относимы, допустимы, достоверны, получены с соблюдением требований закона, согласуются между собой, достаточны для разрешения дела, в своей совокупности подтверждают виновность ООО «ЖЭУ-9» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее Федеральный закон «О пожарной безопасности»), законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В силу ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Исходя из положений статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

В соответствии с пунктом 8 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного Приказом МЧС России от 30 ноября 2016 года № 644, должностные лица органов государственного пожарного надзора, при исполнении государственной функции, имеют право выдавать органам власти, организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Порядок выдачи предписаний определен ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». В соответствии с данными правовыми нормами срок для устранения нарушений законодательства устанавливается в предписании.

Как следует из материалов дела 10 ноября 2017 года должностным лицом государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору проведена внеплановая выездная проверка с целью контроля за исполнением обществом предписания указанного органа от 12 октября 2011 года № 382/1/1-61 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проведения плановой проверки проведенной в октябре 2011 года и предложенные к устранению со сроком исполнения 01.10.2017.

В рамках проверки выявлено невыполнение следующих пунктов предписания:

- ч.ч. 2, 3 ст. 87, ч.ч. 1, 2, 3, 13 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 5.14*, 7.4, 7.5, таблица 1, 2* Строительных норм и правил 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие постановлением Минстроя России от 13.02.97 № 18-7 - помещения различных классов функциональной пожарной опасности 4-го подъезда (общий коридор и электрощитовая), многоквартирного жилого дома по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Ленина, 92, не разделены между собой ограждающей конструкцией (противопожарной дверью) с нормируемым пределом огнестойкости не менее чем EI 30;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 9-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 92 выполнены из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 5, 6 подъездов с 1-го по 9-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 92 не выполнена из негорючих материалов;

- ч.ч. 2, 3 ст. 87, ч.ч. 1, 2, 3, 13 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 5.14*, 7.4, 7.5, таблица 1, 2* Строительных норм и правил 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие постановлением Минстроя России от 13.02.97 № 18-7 - помещения различных классов функциональной пожарной опасности 4-го подъезда (общий коридор и электрощитовая), многоквартирного жилого дома по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Ленина, 94, не разделены между собой ограждающей конструкцией (противопожарной дверью) с нормируемым пределом огнестойкости не менее чем EI 30;

- ч.ч. 2, 3 ст. 87, ч.ч. 1, 2, 3, 13 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 5.14*, 7.4, 7.5, таблица 1, 2* Строительных норм и правил 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие постановлением Минстроя России от 13.02.97 № 18-7 - помещения различных классов функциональной пожарной опасности 4-го подъезда (общий коридор и электрощитовая), многоквартирного жилого дома по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Ленина, 102, не разделены между собой ограждающей конструкцией (противопожарной дверью) с нормируемым пределом огнестойкости не менее чем EI 30;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 9-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу:

г. Северск, ул. Ленина, 102 выполнены из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 1,2,3,4 подъездов с 1-го по 9-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 102 не выполнена из негорючих материалов;

- ч.ч. 2, 3 ст. 87, ч.ч. 1, 2, 3, 13 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 5.14*, 7.4, 7.5, таблица 1, 2* Строительных норм и правил 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие постановлением Минстроя России от 13.02.97 № 18-7 - помещения различных классов функциональной пожарной опасности (общий коридор и 3 электрощитовых), многоквартирного жилого дома по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Ленина, 108, не разделены между собой ограждающей конструкцией (противопожарной дверью) с нормируемым пределом огнестойкости не менее чем EI 30;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 подъездов с 1-го по 9-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 108 выполнены из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 5, 8 подъездов с 1-го по 9-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 108 не выполнена из негорючих материалов;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Курчатова, 6 выполнено из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 1а выполнено из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России

от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 2, 16 подъездов с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 1а не выполнена из негорючих материалов;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - покрытие пола в лестничных клетках 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 13 выполнено из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 7, 10, 11 подъездов с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 13 не выполнена из негорючих материалов;

- ч.ч. 2, 3 ст. 87, ч.ч. 1, 2, 3, 13 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 5.14*, 7.4, 7.5, таблица 1, 2* Строительных норм и правил 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие постановлением Минстроя России от 13.02.97 № 18-7 - помещения различных классов функциональной пожарной опасности 4-го подъезда (общий коридор и электрощитовая), многоквартирного жилого дома по адресу: Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 108, не разделены между собой ограждающей конструкцией (противопожарной дверью) с нормируемым пределом огнестойкости не менее чем EI 30;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4 подъездов с 1-го по 9-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, 108 выполнены из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности;

- ч. 1 ст. 89, Федерального закона от 22.07.2008. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - покрытие пола в лестничных клетках 1, 2 подъездов с 1-го по 9-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 11 выполнены из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 3, 4 подъездов с 1-го по 9-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 11 не выполнена из негорючих материалов;

- ч.ч. 2, 3 ст. 87, ч.ч. 1, 2, 3, 13 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 5.14*, 7.4, 7.5, таблица 1, 2* Строительных норм и правил 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие постановлением Минстроя России от 13.02.97 № 18-7 - помещения различных классов функциональной пожарной опасности 4-го подъезда (общий коридор и электрощитовая), многоквартирного жилого дома по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Солнечная, 11, не разделены между собой ограждающей конструкцией (противопожарной дверью) с нормируемым пределом огнестойкости не менее чем EI 30;

- ч. 1 ст. 89, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 104 выполнены из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 2, 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 104 не выполнена из негорючих материалов;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 106 выполнены из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 6 подъезда с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 106 не выполнена из негорючих материалов;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 1 выполнены из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в

редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - отделка стен лестничных площадок эвакуации 3 подъезда с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 1 не выполнена из негорючих материалов;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 3 выполнены из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 5 выполнены из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 6 подъезда с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 5 не выполнена из негорючих материалов;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 7 выполнены из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 1, 2, 3 подъездов с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 7 не выполнена из негорючих материалов;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4 подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, 7 а выполнены из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 1, 2, 5 подъездов с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, 98 не выполнена из негорючих материалов;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, 106 не выполнена из негорючих материалов;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Курчатова, 8 выполнены из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 1, 2, 5 подъездов с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Курчатова, 8 не выполнена из негорючих материалов;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - покрытие пола в лестничных клетках 1, 2, 3, 4 подъездов с 1-го по 5-ый этажи (на путях эвакуации) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Курчатова, 18 выполнены из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 1, 2, подъездов с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Курчатова, 18 не выполнена из негорючих материалов;

- ч. 1 ст. 89, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - отделка стен лестничных площадок на путях

8
эвакуации 3, 5, подъездов с 1-го по 9-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 96 не выполнена из негорючих материалов;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 4 подъезда с 1-го по 9-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 98 не выполнена из негорючих материалов;

- ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171), п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 года, 19 июля 2002 года) - отделка стен лестничных площадок на путях эвакуации 2, 3 подъездов с 1-го по 5-ый этажи многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 110 не выполнена из негорючих материалов.

Данные обстоятельства зафиксированы в акте проверки от 10 ноября 2017 года № 126 (л.д. 36-43), протоколе об административном правонарушении от 10 ноября 2017 года № 78 (л.д. 1 - 5) и послужили основанием для привлечения ООО «ЖЭУ-9» к административной ответственности по части 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание от 12 октября 2017 года № 382/1/1-61 в установленном законом порядке не обжаловано.

Объектом рассматриваемого административного правонарушения по ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях является установленный порядок управления, поскольку статья 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях включена законодателем в главу 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, объединяющую правонарушения, родовым объектом которых являются правоотношения в сфере установленного порядка управления.

Из буквального толкования диспозиции части 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях следует, что объективная сторона предусмотренного ею состава административного правонарушения состоит в невыполнении в установленный срок исключительно законного предписания об устранении нарушений законодательства, выданного органом, осуществляющим государственный пожарный надзор.

Так как, в установленный срок требования, содержащиеся в предписании, ООО «ЖЭУ-9» не исполнило, и не обжаловало, то действия ООО «ЖЭУ-9» судья квалифицирует по ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Санкция ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность судьей не установлено.

При назначении административного наказания, судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, признание вины, деятельного раскаяния законным представителем юридического лица, имущественное и финансовое положение юридического лица, считает возможным назначить минимальное наказание в пределах предусмотренных санкцией ч. 12 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 23.1, 24.3, 3.4, 4.1 - 4.3, ч. 12 ст. 19.5, 29.9, 29.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, мировой судья,